


Cliente	YPF	Fecha	14/09/2017 11:07:57
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 8	Certificación	209
Operario 1	Puhl, Alejandro		
Operario 2	Cortez, Jonathan	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Aclaje Nro.: 1

Observaciones: fallo anclaje




Aclaje Nro.: 2

Observaciones: difícil acceso




Aclaje Nro.: 3

Observaciones:



Aclaje Nro.: 4

Observaciones: FALLO ANCLAJE



Aclaje Nro.: 5

Observaciones:

