


Cliente	YPF	Fecha	24/11/2021 14:49:33
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS D27	Certificación	1.476
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Día Mes Año
24 11 2021

PARTE DE OPERACIONES N° 039695

Yacimiento: LMS Cliente: YPF

Móvil: 1002 Locación N° D 22

Equipo N°: km: 80

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12:00	14:30	2:30	Corrección
14:30	15:30	1:00	Prueba de la zona
			4 anclajes
			Rebolsado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

OPERADOR

AYUDANTE

Orlando Jara
Mayer Roca

Firma Kompass srl

Firma autorizada

ORIGINAL: Blanco / DUPLICADO: Color / TRIPLICADO:

YPF

A POZO:

YPF.Nq.LmS-D27

















