


Cliente	YPF	Fecha	12/06/2018 11:30:37
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS H25	Certificación	606
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.:

Observaciones: ANCLAJE EN MAL ESTADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

