


Ciente	YPF	Fecha	02/11/2021 11:49:40
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS H27	Certificación	1.423
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO





Día	Mes	Año
02	11	21

PARTE DE OPERACIONES

N° 039602

Yacimiento: LMS Cliente: YFF

Móvil: 102 Locación N° H 27

Equipo N°: km: 5

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11:00	11:15	0:15	Cambio
11:15	12:15	1:00	Prueba de tension
			4 arcos
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

4 Arcos No homologados

OPERADOR

Ordoñez Jorge

AYUDANTE

Mayans Marcelo

Firma Kompas srl

Firma autorizada

YPF

**A POZO:
YPF.Nq.LmS-H27**















