



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 77

Fecha de Emisión: 07/07/2022

ÁREA PRODUCCIÓN	Lomita
POZO	LMS-L22
LATITUD	
LONGITUD	
TENSIÓN MAX APLICADA	7.400,00
TENSIÓN DE REFERENCIA	API 4 G
ANCLAJES VERIFICAODOS	4
FECHA	07/07/2022
HORA	10:45:54
INTERNO	
PATRÓN	
MARCA	IVECO
MODELO	DAILY 70C16
Nº SERIE	
CERT CALIBRACIÓN	
FECHA VTO CAL	



**Personal Interviniente**

TOSI, ANGELO	MOYANO, MARCELO
--------------	-----------------

--	--

Firma Operario

Firma Operario




**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 77

Fecha de Emisión: 07/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
1	NO	D	27,00	0,25	0,35	Apto	PRUEBA



**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	N

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

**Observaciones:**

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES




INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 77

Fecha de Emisión: 07/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
2	NE	D	27,00	25,00	35,00	No Apto	PRUEBA



**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	S
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	N

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

**Observaciones:**

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES




**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 77

Fecha de Emisión: 07/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
3	SE	D	0,27	25,00	0,35	No Apto	PRUEBA



**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	N

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

**Observaciones:**

NO HOMOLOGADO



ANTES




DESPUÉS

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 77

Fecha de Emisión: 07/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
4	SO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	N

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

**Observaciones:**

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS