


Cliente	YPF	Fecha	18/06/2019 11:47:11
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	LOAM X1	Certificación	1.118
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: DIFICIL ACCESO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: DIFICIL ACCESO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: DIFICIL ACCESO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: FALLO

