


Cliente	YPF	Fecha	18/06/2019 11:09:34
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	LOAM X2	Certificación	1.117
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: FALLO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

