


Cliente YPF
 Yacimiento Puesto Hernández
 Pozo PH 1092
 Operario 1 Ordoñez, Jorge
 Operario 2 MOYANO, MARCELO
 Vehículo 102

Fecha 16/02/2022 9:21:17
 Certificación 1.656
 Cant. Anclajes 4


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





FECHA

16 02 2022

PARTE DE OPERACIONES

Nº 040887

Equipo N°:

PH

Km.:

30

Móvil:

102

Locación N°:

1092

Yacimiento:

PH

Cliente:

YFF

Servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:00	09:00	1:00	Corre fto
09:00	10:00	1:00	Prueba de terro
			4 en days
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato

SI ☐NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es:

EX ☐MB ☐B ☐R ☐M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador:

Ordoñez Jorge

Ayudante:

Mayan Marcelo

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Co

















