


Cliente	YPF	Fecha	09/10/2021 11:19:17
Yacimiento	Puesto Hernández		
Pozo	PH 78	Certificación	1.345
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE TRENZADO APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE TRENZADO APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE TRENZADO APROBADO





Día	Mes	Año
09	10	21

PARTE DE OPERACIONES N° 039206

Yacimiento: 74 Cliente: HT

Móvil: 102 Locación N° 7B

Equipo N°: km: 30

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11:00	11:30	0:30	Camdeo
11:30	12:30	1:00	Prueba de sesos
			4 arlops
			Ardoado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Orlando Jorge

AYUDANTE Miguel Marcelo

Firma Kompas srl

Firma autorizada

YPF.Nq.PH-78















