


Cliente YPF
 Yacimiento Puesto Hernández
 Pozo PH-1079
 Operario 1 ESPINOLA, ALDO FEDERICO
 Operario 2 MOYANO, MARCELO
 Vehículo 102

Fecha 06/02/2022 13:40
 Certificación 1.634
 Cant. Anclajes 5

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO



PARTE DE OPERACIONES

Nº 040864

Equipo N°: _____

Km.: 30

Móvil: 102

Locación N°: PH-1079

Yacimiento: PH

Cliente: YPF

Servicio solicitado por _____


DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12:00	13:00	1	CARRETEO
13:00	14:00	1	PRUEBA DE TENSION
			S ANCLAJES
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: MOYANO MARCELO

Ayudante: ESPINOLA ALDO



Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: C

PC.Nq.PH-1079





















