

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód:

234

Fecha de Emisión: 05/06/2022

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ÁREA PRODUCCIÓN       | Puesto Hernández      |
| POZO                  | PH-1720               |
| LATITUD               |                       |
| LONGITUD              |                       |
| TENSIÓN MAX APLICADA  | 7.400,00              |
| TENSIÓN DE REFERENCIA | SEGUN NORMA API RP 4G |
| ANCLAJES VERIFICADOS  | 4                     |
| FECHA                 | 05/06/2022            |
| HORA                  | 15:40:19              |
| INTERNO               |                       |
| PATRÓN                |                       |
| MARCA                 |                       |
| MODELO                |                       |
| Nº SERIE              |                       |
| CERT CALIBRACIÓN      |                       |
| FECHA VTO CAL         |                       |

**Personal Interviniente**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| ESPINOLA, ALDO FEDERICO | ANGELO, TOSI |
|-------------------------|--------------|

  
Firma Kompas s.r.l.  
Firma Kompas s.r.l.

Firma Operario

Firma Operario



# INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 234

Fecha de Emisión: 05/06/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo   |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 1          | NO          | D    | 27,00              | 25,00        | 35,00      | Apto      | PRUEBA |



## DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | S |

## TERMINA OJAL

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | S |

## TERRENO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

## Observaciones:



ANTES



DESPUÉS




# INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 234

Fecha de Emisión: 05/06/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo   |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 2          | NE          | D    | 27,00              | 25,00        | 35,00      | Apto      | PRUEBA |



## DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | N |

## TERMINA OJAL

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | S |

## TERRENO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

## Observaciones:



ANTES



DESPUÉS




# INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 234

Fecha de Emisión: 05/06/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo   |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 3          | SE          | D    | 27,00              | 25,00        | 35,00      | Apto      | PRUEBA |



## DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | N |

## TERMINA OJAL

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | S |

## TERRENO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

## Observaciones:



ANTES



DESPUÉS



# INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 234

Fecha de Emisión: 05/06/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo   |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 4          | SO          | D    | 27,00              | 25,00        | 35,00      | Apto      | PRUEBA |



## DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | N |

## TERMINA OJAL

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | S |

## TERRENO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

## Observaciones:



ANTES



DESPUÉS