


Cliente	YPF	Fecha	12/3/2022 17:27:40
Yacimiento	PUESTO HERNANDEZ		
Pozo	PH-462	Certificación	231
Operario 1	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO		
Operario 2	TOSI, ANGELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO NO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOLMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOLMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: NO HOLMOLOGADO NO APROBADO





FECHA

12 03 2022

PARTE DE OPERACIONES

-00 41048

Equipo N°.: 102 Km.: 8

Móvil: Locación N°.: 462

Yacimiento: P-H Cliente: Y-PF

Servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
18:15 H	18:25	10 MIN	CARREREO
18:25 H	18:25 H	1 H	PRUEBA DE TENSION
			4 ANCLAJES
			NO APROBADOS

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

FALLO ANCLASE 2-4

Operador: JOSÉ ANGELO

Ayudante: ESPINDOLA ALDO

Firma KompPASS s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color

YPF

YPF.Nq.PH-462



CIÓN



BIDO
AR SIN
ACIÓN













