


Cliente	YPF	Fecha	27/09/2021 9:46:45
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	PMO 119	Certificación	1.320
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE CEMENTADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE CEMENTADO APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE CEMENTADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE CEMENTADO APROBADO

