


Cliente	YPF	Fecha	02/02/2022 9:30:26
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	PMO 120	Certificación	1.625
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO





FECHA

02

02

2022

PARTE DE OPERACIONES

Nº 040854

Equipo N°: P40

Km.: 36

Móvil: 102

Locación N°: 170

Yacimiento: P40

Cliente: YPF

Servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:00	09:30	1:30	Correcto
09:30	10:30	1:00	Prueba de torques
			5 enclaves
			Aprobado

Recibi conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: Ordóñez Jorge

Ayudante: Espinola Aldo

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: C





















