


Cliente	YPF	Fecha	05/11/2019 9:08:11
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	PMO 20	Certificación	1.443
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE		
Operario 2	YORDAN, KEVIN	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: FALLO ANCLAJE N° 2



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: HEBRAS CORTADAS

