


Cliente	YPF	Fecha	11/02/2022 16:24:35
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	PMO 200	Certificación	1.646
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


**Anclaje Nro.: 1**

Observaciones: APROBADO




**Anclaje Nro.: 2**

Observaciones: APROBADO




**Anclaje Nro.: 3**

Observaciones: APROBADO



**Anclaje Nro.: 4**

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO





FECHA 11 02 2022

PARTE DE OPERACIONES

Nº 040876

Equipo Nº: PMO Km.: 153

Móvil: 102 Locación Nº.: 200

Yacimiento: PMO Cliente: YFF

Servicio solicitado por \_\_\_\_\_

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
13:30	16:30	3:00	Cometa
16:30	17:30	1:00	Prueba de Jeringa
			4 anclajes
			Aprobado

Recibi conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI  NO   
Su opinión por el servicio brindado es: EX  MB  B  R  M

Por favor deje aqui cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Operador: Orlando Janga

Operante: Mayra Morales

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

**YPF**

**YPF.Nq.PMO-0200(I)[00]a**















