



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 92

Fecha de Emisión: 13/07/2022

| | |
|-----------------------|--------------|
| ÁREA PRODUCCIÓN | ZONAS VARIAS |
| POZO | PMO-149 |
| LATITUD | |
| LONGITUD | |
| TENSIÓN MAX APLICADA | 7.400,00 |
| TENSIÓN DE REFERENCIA | API 4 G |
| ANCLAJES VERIFICAODOS | 4 |
| FECHA | 12/07/2022 |
| HORA | 15:22:30 |
| INTERNO | |
| PATRÓN | |
| MARCA | IVECO |
| MODELO | DAILY 70C16 |
| Nº SERIE | |
| CERT CALIBRACIÓN | |
| FECHA VTO CAL | |



Personal Interviniente

MOYANO, MARCELO

TOSI, ANGELO

Firma Operario

Firma Operario




INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 92


Fecha de Emisión: 13/07/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 1 | NO | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |



DEFECTOS


| | |
|---------------------|---|
| Deformaciones | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma | N |
| Rotura Alambre | N |
| Corrosión | N |



ANTES

TERMINA OJAL

| | |
|---------------|---|
| Emplomado | N |
| Encasquillado | S |



DESPUÉS

TERRENO

| | |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible | N |
| Drenaje Fluidos | N |

Observaciones:

HOMOLOGADO




INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 92

Fecha de Emisión: 13/07/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 2 | NE | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |



DEFECTOS

| | |
|---------------------|---|
| Deformaciones | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma | N |
| Rotura Alambre | N |
| Corrosión | N |



ANTES

TERMINA OJAL

| | |
|---------------|---|
| Emplomado | N |
| Encasquillado | S |



DESPUÉS

TERRENO

| | |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible | N |
| Drenaje Fluidos | N |

Observaciones:

HOMOLOGADO




INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 92

Fecha de Emisión: 13/07/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 3 | SE | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |



DEFECTOS

| | |
|---------------------|---|
| Deformaciones | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma | N |
| Rotura Alambre | N |
| Corrosión | N |



ANTES

TERMINA OJAL

| | |
|---------------|---|
| Emplomado | N |
| Encasquillado | S |



DESPUÉS

TERRENO

| | |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible | N |
| Drenaje Fluidos | N |

Observaciones:


HOMOLOGADO

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 92

Fecha de Emisión: 13/07/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 4 | SO | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |

**DEFECTOS**

| | |
|---------------------|---|
| Deformaciones | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma | N |
| Rotura Alambre | N |
| Corrosión | N |



ANTES

TERMINA OJAL

| | |
|---------------|---|
| Emplomado | N |
| Encasquillado | S |



DESPUÉS

TERRENO

| | |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible | N |
| Drenaje Fluidos | N |

Observaciones:

HOMOLOGADO