

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 60

Fecha de Emisión: 19/03/2022

|                       |                |  |
|-----------------------|----------------|--|
| ÁREA PRODUCCIÓN       | PIEDRAS NEGRAS |  |
| POZO                  | PN-a19         |  |
| LATITUD               |                |  |
| LONGITUD              |                |  |
| TENSIÓN MAX APLICADA  | 7.400,00       |  |
| TENSIÓN DE REFERENCIA |                |  |
| ANCLAJES VERIFICAODOS | 4              |  |
| FECHA                 | 19/03/2022     |  |
| HORA                  | 13:15:43       |  |
| INTERNO               |                |  |
| PATRÓN                |                |  |
| MARCA                 |                |  |
| MODELO                |                |  |
| Nº SERIE              |                |  |
| CERT CALIBRACIÓN      |                |  |
| FECHA VTO CAL         |                |  |

**Personal Interviniente**

ESPINOLA, ALDO FEDERICO

MOYANO, MARCELO

Firma Operario

Firma Operario



|                                     |         |                              |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|
| INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES | Cód: 60 | Fecha de Emisión: 19/03/2022 |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|------|
| 1          | NE          |      | 27,00              |              |            | Apto      |      |



#### DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | N |

#### TERMINA OJAL

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | S |

#### TERRENO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

#### Observaciones:



|                                            |         |                              |
|--------------------------------------------|---------|------------------------------|
| <b>INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES</b> | Cód: 60 | Fecha de Emisión: 19/03/2022 |
|--------------------------------------------|---------|------------------------------|

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|------|
| 2          | E           |      | 27,00              |              |            | Apto      |      |



#### DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | N |

#### TERMINA OJAL

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | S |

#### TERRENO


|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

#### Observaciones:



|                                     |         |                              |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|
| INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES | Cód: 60 | Fecha de Emisión: 19/03/2022 |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|------|
| 3          | SO          |      | 27,00              |              |            | Apto      |      |



#### DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | N |

#### TERMINA OJAL

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | S |

#### TERRENO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

#### Observaciones:



|                                     |         |                              |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|
| INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES | Cód: 60 | Fecha de Emisión: 19/03/2022 |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|------|
| 4          | O           |      | 27,00              |              |            | Apto      |      |



#### DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | N |

#### TERMINA OJAL

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | S |

#### TERRENO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

#### Observaciones:

## PARTE DE OPERACIONES

-00 41181

Equipo N°: \_\_\_\_\_

Km.: 32

Móvil: 103

Locación N°: PN-219

Yacimiento: PN

Cliente: YPF

Servicio solicitado por \_\_\_\_\_

| DESDE | HASTA | TOTAL | OBSERVACIONES     |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 12:00 | 13:00 | 1     | CABARETEO         |
| 13:00 | 14:00 | 1     | PRUEBA DE TENCION |
|       |       |       | 4 ANCLAJES        |
|       |       |       | APROBADO          |

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: ESPINOLA ALDO

Ayudante: MOYANO MARCELO

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

