


**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód:

184

Fecha de Emisión: 12/05/2022

ÁREA PRODUCCIÓN	SEÑAL PICADA
POZO	PUB-119
LATITUD	
LONGITUD	
TENSIÓN MAX APLICADA	7.400,00
TENSIÓN DE REFERENCIA	SEGUN NORMA API RP 4G
ANCLAJES VERIFICADOS	4
FECHA	12/05/2022
HORA	12:23:06
INTERNO	
PATRÓN	
MARCA	
MODELO	
Nº SERIE	
CERT CALIBRACIÓN	
FECHA VTO CAL	

**Personal Interviniente**

ANGELO, TOSI	ESPINOLA, ALDO FEDERICO
--------------	-------------------------

Firma Kompass s.r.l.

Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario

Firma Operario



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 184

Fecha de Emisión: 12/05/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
1	NO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 184

Fecha de Emisión: 12/05/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
2							

DEFECTOS

Deformaciones

Desgaste Localizado

Rotura Alma

Rotura Alambre

Corrosión

TERMINA OJAL

Emplomado

Encasquillado

TERRENO

Desnivel Pronunciado

Anclaje Inaccesible

Drenaje Fluidos

Observaciones:

TESTEADO EL 08-05-2022 APROBADO

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 184

Fecha de Emisión: 12/05/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
3							

DEFECTOS

Deformaciones

Desgaste Localizado

Rotura Alma

Rotura Alambre

Corrosión

TERMINA OJAL

Emplomado

Encasquillado

TERRENO

Desnivel Pronunciado

Anclaje Inaccesible

Drenaje Fluidos

Observaciones:

TESTEADO EL 08-05-2022 APROBADO

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 184

Fecha de Emisión: 12/05/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
4							

DEFECTOS

Deformaciones

Desgaste Localizado

Rotura Alma

Rotura Alambre

Corrosión

TERMINA OJAL

Emplomado

Encasquillado

TERRENO

Desnivel Pronunciado

Anclaje Inaccesible

Drenaje Fluidos

Observaciones:

TESTEADO EL 08-05-2022 APROBADO