


Cliente	YPF	Fecha	29/06/2018 16:26:09
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	SCB 106	Certificación	631
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Cortez, Jonathan	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

