


Cliente	YPF	Fecha	13/08/2020 10:57:00
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	SCB 37	Certificación	533
Operario 1	Fernandez, Walter		
Operario 2	Ordoñez, Jorge	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

