


Cliente	YPF	Fecha	19/09/2019 10:06:55
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	SCB 61	Certificación	1.289
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

