


Cliente	YPF	Fecha	03/12/2019 9:25:35
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	SCB 78	Certificación	1.543
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE		
Operario 2	YORDAN, KEVIN	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

