


Cliente	YPF	Fecha	11/12/2021 9:39:46
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	SCB 88	Certificación	1.517
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO



YPF

A POZO:

← YPF.Nq.SCB-88























RO-01.01 - Rev: 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día	Mes	Año
11	12	21

PARTE DE OPERACIONES N° 040101Yacimiento: SCB Cliente: YPFMóvil: 102 Locación N° 88Equipo N°: km: 50

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:00	09:30	1:30	Cableado
09:30	10:30	1:00	Prueba de tension
			5 enchufes
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Ordóñez JorgeAYUDANTE Mayora Marcelo

Firma Kompass srl

Firma autorizada