

Cliente	YPF	Fecha	20/01/2022 11:25:17
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	SCB-139	Certificación	1.590
Operario 1	ESPINOLA, ALDO FEDERICO		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



YPF

YPF.Nq.SCB-139



















Día	Mes	Año
20	01	22

PARTE DE OPERACIONES N° 040622

Yacimiento: SCB Cliente: YPF
Móvil: 102 Locación N° 134
Equipo N°: / km: 53

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
09,30hs	11,00 hs	1,30hs	Carrero
11,00hs	12,00hs	1hs	Prueba de Tecla
			4 Auchas
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Diego Lucio
AYUDANTE Esteban


Firma Kompass srl

Firma autorizada