


Cliente	YPF	Fecha	28/2/2022 10:26:20
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	SCB-62	Certificación	196
Operario 1	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBDO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBDO





FECHA

28 02 2022

PARTE DE OPERACIONES

-00 41010

Equipo N°: _____ Km.: 50

Móvil: 102 Locación N°: SCB-62

Yacimiento: UAM Cliente: YPF

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:45	10:26	1:45	CABLETEO
10:26	11:26	1 h	PRUEBA DE TENCION
			S ANCLAJES
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: ESPINOLA ALDO

Ayudante: MOYANO MARCELO

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color

YPF

YPF.Nq.SCB-62

















