




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 5 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Jose Castillo DNI: 25725518

Pozo: SCB 86

Yacimiento: SCB

Observaciones: ANCLAJE N° 4 FALLO EL ENSAYO
ANCLAJE N°5 SPOLLER