


Cliente	YPF	Fecha	07/11/2021 13:06:58
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	SP 148	Certificación	1.444
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.:

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO



PARTE DE OPERACIONES N° 039620

Yacimiento: SL Cliente: YOF

Móvil: 102 Locación N° 148

Equipo N°: km: 10

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
13:15	13:30	0:15	Cameteo
13:30	14:30	1:00	Prueba de servicio
			5 endajes
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Orlando Jorge

AYUDANTE Jordan Rivas

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF



**A POZO:
SP-0148(I)[00]a**



















