

Cliente	YPF	Fecha	14/12/2021 10:54:38
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	SP 327	Certificación	1.527
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



YPF



**A POZO:
SP-0327a**

Puede a

Artes de m
Jardín Alpi

Inter a Quern
al Alcantaral

Exclusivo de m
Alcantaral

















RO-01.01 - Rev: 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día	Mes	Año
14	12	21

PARTE DE OPERACIONES

N° 040111

Yacimiento: SP

Cliente: YPF

Móvil: 102

Locación N° 327

Equipo N°:

km: 80

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:30	11:00	2:30	Correcto
11:00	12:00	1:00	Prueba de los días
			4 ordclaps
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

* Ordclaps No homologados

OPERADOR: Odoirg Jorge

AYUDANTE: Mayra Morela

Firma Kompass srl

Firma autorizada

Imprenta ROSEDUMA - Fecha de Impresión: 29/09/2021 - N°39.501 al 40.250

ORIGINAL: Blanco / DUPLICADO: Color / TRIPLICADO:

Tiempo de Parada

SI

NO

¿Conoce el tiempo neto de parado?

Cantidad de horas: