


Cliente	YPF	Fecha	11/02/2022 11:06:43
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	SP 357	Certificación	1.644
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO



PARTE DE OPERACIONES

Nº 040874

Equipo Nº.: 58

Km.: 100

Móvil: 102

Locación Nº.: 357

Yacimiento: 58

Cliente: YPP

Servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:00	11:00	3:00	Correído
11:00	12:00	1:00	Prueba de terreno
			5 anclajes
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

* Anclajes Nº 1, 2, 3 y 4 no homologados

* Anclaje Nº 5 homologado ok

Operador: Ordoñez Jorge

Ayudante: Mayra Marcela

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado

YPF

YPF.RN.SP-0357a





















