


Cliente	YPF	Fecha	14/12/2021 13:02:01
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	SP 444	Certificación	1.530
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO



YPF

SP-0444a

























RO-01.01 - Rev: 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Cliente: 040113 YPF Locación N° 463 km: 4.5

Día 14 Mes 12 Año 2021

DESE Solicitado por: HASTA TOTAL

13:00 13:15 0:15

13:15 14:15 1:00

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos EX ☐ Su opinión por el servicio brindado es: No homologada



PARTE DE OPERACIONES N° 040114

Yacimiento: SP Cliente: YPF

Móvil: 102 Locación N° 444

Equipo N°: km: 5

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
14:15	14:30	0:15	Concreto
14:30	15:30	1:00	Prueba de tensión
			5 anclajes
			Aplicado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

* Anclajes N° 1, 2, 3 y 4 no homologados

OPERADOR Ordaz Jorge

AYUDANTE Mayra Marcela

Firma Kompass srl

Firma autorizada

Imprenta ROSEDUMA - Fecha de Impresión: 29/09/2021 - N°39.501 al 40.250

ORIGINAL: Blanco / DUPLICADO: Color / TRIPLICADO:

Tiempo de Parada

¿Conoce el tiempo neto de parado? SI NO

¿Encontró el equipo parado? Cantidad de horas: