


Cliente	YPF	Fecha	8/3/2022 15:17:09
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	SP-430	Certificación	220
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	TOSI, ANGELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



YPF

→ **A POZO:
SP-0430a**

















KOMPASS
S.R.L.

FECHA

08 03 22

PARTE DE OPERACIONES

-00 41036

Equipo N°: SP-RN Km.: 16

Móvil: 102 Locación N°: 430

Yacimiento: SP-RN Cliente: XPF

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
15,15hs	15,45hs	0,30hs	CARRETERO
15,45hs	16,45hs	1hs	PRUEBA DE TENSION Y ANCLAJES
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI NO

Su opinión por el servicio brindado es: EX MB B R M

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: Miguelo Mazzola.

Ayudante: Tosi Augusto.

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: