


Cliente	YPF	Fecha	21/10/2021 12:46:38
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	SP-466	Certificación	1.369
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



YPF

SP.a-0466a






















Día Mes Año

PARTE DE OPERACIONES N° 039227

Yacimiento: SEÑAL PICADA Cliente: YPF

Móvil: 102 Locación N° 466

Equipo N°: — km: 106

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08,00 HS	11,00 HS	3 HS	CORRETEO
11,00 HS	12,00 HS	1 HS	PRUEBA DE TENCION
			Y ANCHOS
			APROBADOS

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

Joaquín Marcelo

AYUDANTE

Jorge Kevin

