


Cliente	YPF	Fecha	30/11/2021 11:51:02
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	VAM 15	Certificación	1.494
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: NO APROBADO ANCLAJE NO APTO


Anclaje Nro.:

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





Día	Mes	Año
30	11	21

PARTE DE OPERACIONES

N° 039985

Yacimiento: UAMCliente: YPFMóvil: 102Locación N° 15

Equipo N°:

km: 80

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
10:00	12:00	2:00	Correcto
12:00	13:00	1:00	Prueba de tesis
			4 anclajes
			No Aprobados

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato

SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es:

EX ☐MB ☐B ☐R ☐M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

* Anclaje N° 1 no homologado de tesis no apto

* Anclajes N° 2, 3 y 4 OK

OPERADOR

Orlando Lango

AYUDANTE

Chavez Ezequiel

Firma Kompass srl

Firma autorizada

Pozo VAM 15

YPF













