


Cliente	YPF	Fecha	16/08/2019 14:07:46
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	VAM 18	Certificación	1.232
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Cortez, Jonathan	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

