


Cliente	YPF	Fecha	21/12/2021 11:52:03
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	VAM 25	Certificación	1.542
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO





Día	Mes	Año
21	12	21

PARTE DE OPERACIONES

N° 040253

Yacimiento: UPM Cliente: YAFMóvil: 107 Locación N° 23Equipo N°: km: 1

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
—	—	—	Cometas
12:00	13:00	1:00	Puedas de braga
			5 anclajes
			Ap-0000

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR O. Long JorgeAYUDANTE Española Aldo

Area Volcan Auca Mahuida

x: 5.828.028,73 / y: 2.508.658,25

Subsecretaria de Estado de Ambiente

Desarrollo Sostenible

Disposición N°

YPF . Nq. VAM - 25



















