


Ciente	YPF	Fecha	03/11/2021 11:50:37
Yacimiento	Volcan Auca Mahuida		
Pozo	Vam 40	Certificación	1.427
Operario 1	Ordoñez, Jorge	Cant. Anclajes	5
Operario 2	MOYANO, MARCELO		
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO HEBRAS CORTADAS



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO





Día	Mes	Año
03	11	20

PARTE DE OPERACIONES N° 039606

Yacimiento: VALL Cliente: YPP

Móvil: 102 Locación N° 40

Equipo N°: km: 10

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12:00	12:15	0:15	Cameltop
12:15	13:15	1:00	Prueba de JSS:05
			5 anclajes
			Aprobados

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

* Anclaje N° 4 helices con todos

OPERADOR Odair Jorge

AYUDANTE Miguel Merello

YPF

YPF.Nq. VAM - 40



















