

Cliente	YPF	Fecha	10/10/2021 12:05:57
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	VAM 58	Certificación	1.347
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE DEFORMADO APROBADO





Día

Mes

Año

10

10

21

PARTE DE OPERACIONES N° 039208

Yacimiento: WAM Cliente: YLF

Móvil: 402 Locación N° 5B

Equipo N°: km: 15

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12:00	12:30	0:30	Copeteo
12:30	13:30	1:00	Prueba de presión
			4 mcleres
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

* Adecuado N° 4 mcleres copeteado (conforme)

OPERADOR

Ordóñez Jorge

AYUDANTE

Mayra Ma ceta

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

A POZO:

← YPF.Nq.VAM-58(d)













