


Cliente	YPF	Fecha	19/07/2021 15:50:12
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	VAM 7	Certificación	1.094
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE N° 3 BIS

