


|            |                    |                |                     |
|------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF                | Fecha          | 06/02/2020 11:14:28 |
| Yacimiento | Volcan Auca Mahida |                |                     |
| Pozo       | VAM 80             | Certificación  | 1.740               |
| Operario 1 | ORDOÑEZ, JORGE     |                |                     |
| Operario 2 | Choque, Ivan       | Cant. Anclajes | 5                   |
| Vehículo   | 102                |                |                     |


**Anclaje Nro.: 1**

Observaciones:




**Anclaje Nro.: 2**

Observaciones:




**Anclaje Nro.: 3**

Observaciones:



**Anclaje Nro.: 4**

Observaciones:



**Anclaje Nro.: 5**

Observaciones:

