


Cliente	YPF	Fecha	09/01/2018 13:29:52
Yacimiento	Lomita		
Pozo	Ims 114	Certificación	393
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Cortez, Jonathan	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Aclaje Nro.: 1

Observaciones:




Aclaje Nro.: 2

Observaciones:



Aclaje Nro.: 3

Observaciones:



Aclaje Nro.:

Observaciones: fallo anclaje num 5

Aclaje Nro.: 5

Observaciones:

