


|            |                    |                |                     |
|------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF                | Fecha          | 04/01/2018 12:45:00 |
| Yacimiento | Volcan Auca Mahida |                |                     |
| Pozo       | 49                 | Certificación  | 384                 |
| Operario 1 | Choque, Ivan       |                |                     |
| Operario 2 | Zozaya, Sebastian  | Cant. Anclajes | 6                   |
| Vehículo   | 102                |                |                     |


### Aclaje Nro.: 1

Observaciones:




### Aclaje Nro.: 2

Observaciones:




### Aclaje Nro.: 3

Observaciones:




### Aclaje Nro.: 4

Observaciones:



### Aclaje Nro.: 5

Observaciones:



# Aclaje Nro.: 6

Observaciones:

