Cliente	YPF	Fecha	8/3/2022 10:59:24
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	sp-56	Certificación	217
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	TOSI, ANGELO	Cant. Anclajes	5
Vehiculo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO

Anclaje Nro.: 5

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

...jo de anclajes | Identificación EAN_KOMPASS1_465 4 | 08.0
EPI3
Ubicación Tecnica
...DS-Y-SPV-BATSPD04-COLENT01-SP374
YPF.RN.SP-374
Denominac... 4654 - EAN_KOMPASS1_... ANCLA
Código
Descripción
Clase
Equipo
LOCSP374...
...PABLO PEREIRA (RYDPAS...
...O DESDE ...

KOMPASS

FECHA 08 03 22

...ARTE DE OPERACIONES

-00 41032

...quipo Nº.: S P - RN Km.: 102

Móvil: 102 Locación Nº.: 56

Yacimiento: S P - RN Cliente: YPF

Servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08,00 hs	11,30 hs	3,30 hs	CARRETEO
11,30 hs	12,30 hs	1 hs	PRUEBA DE TENCION
			5 ANCLAJES
			APROBADOS

...cibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

...opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

...favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

...rador: Moyano Marcelo

...dante: Tosi Angelo

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color

...ajo Nº 2007612148

Escaneado con CamScanner