INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES	Cód: 244	Fecha de Emisión: 11/06/2022

ÁREA PRODUCCIÓN	ZONA VARIAS
POZO	DBNQN-435
LATITUD	
LONGITUD	
TENSIÓN MAX APLICADA	7.400,00
TENSIÓN DE REFERENCIA	SEGUN NORMAS API RP 4G
ANCLAJES VERIFICAODOS	4
FECHA	11/06/2022
HORA	13:21:32
INTERNO	
PATRÓN	
MARCA	
MODELO	
Nº SERIE	
CERT CALIBRACIÓN	
FECHA VTO CAL	

Personal Interviniente

MOYANO, MARCELO	ESPINOLA, ALDO FEDERICO

Firma Operario

Firma Operario

INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES	Cód: 244	Fecha de Emisión: 11/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
1	NO	D	0,27	250,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	N

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inacceible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

NO HOMOLOGADO

ANTES

DESPUÉS

INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES	Cód: 244	Fecha de Emisión: 11/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
2	NE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inacceible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO

ANTES

DESPUÉS

INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES	Cód: 244	Fecha de Emisión: 11/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
3	SE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	N

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inacceible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

NO HOMOLOGADO

ANTES

DESPUÉS

INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES	Cód: 244	Fecha de Emisión: 11/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
4	SO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	N

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inacceible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

NO HOMOLOGADO

ANTES

DESPUÉS