INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES	Cód: 109	Fecha de Emisión: 19/07/2022

ÁREA PRODUCCIÓN	ZONAS VARIAS
POZO	PMO-82
LATITUD	
LONGITUD	
TENSIÓN MAX APLICADA	7.400,00
TENSIÓN DE REFERENCIA	API 4 G
ANCLAJES VERIFICAODOS	4
FECHA	19/07/2022
HORA	15:38:07
INTERNO	
PATRÓN	
MARCA	IVECO
MODELO	DAILY 70C16
Nº SERIE	
CERT CALIBRACIÓN	
FECHA VTO CAL	

Personal Interviniente

TOSI, ANGELO	ESPINOLA, ALDO FEDERICO

Firma Operario

Firma Operario

INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES	Cód: 109	Fecha de Emisión: 19/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
1	NO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inacceible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO

ANTES

DESPUÉS

INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES	Cód: 109	Fecha de Emisión: 19/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
2	NE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inacceible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO

ANTES

DESPUÉS

INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES	Cód: 109	Fecha de Emisión: 19/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
3	SE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	N

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inacceible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO

ANTES

DESPUÉS

INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES	Cód: 109	Fecha de Emisión: 19/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
4	SO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inacceible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO

ANTES

DESPUÉS