



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)


04:04:49 p.m.



45°


ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)

05:55:43 p.m.




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Operador 2: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Pozo: ADLCN 5

Yacimiento: ADLCN

Observaciones: PRUEBA DE TENSION DE 4 ANCLAJE
S TODOS OK