

Cliente	YPF	Fecha	12/12/2021 11:15:39
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	CAM 18	Certificación	1.519
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





RO-01.01 - Rev. 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día

Mes

Año

12

12

21

PARTE DE OPERACIONES

N° 040103

Yacimiento: EAM

Cliente: HP

Móvil: 102

Locación N° 18

Equipo N°: km: 80

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:00	11:00	3:00	Carretero
11:00	12:00	1:00	Prueba de versión
			4 ardores
			Ardores

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Ordóñez Jorge

AYUDANTE Magro Marcelo

Firma Kompass srl

Firma autorizada

ORIGINAL / DUPLICADO / Color / TRIPLICADO:

YPF

YPF. Md.NCAm.a - 18















