


Cliente	YPF	Fecha	19/03/2020 15:49:21
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	CHLSN 1019	Certificación	427
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

