

Cliente	YPF	Fecha	16/10/2021 12:55:35
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	CHLSN 1048	Certificación	1.358
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.:

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



PARTE DE OPERACIONES N° 039219

Yacimiento: CHISN Cliente:

Móvil: 102 Locación N° 1040

Equipo N°: km: 53

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11:30	13:00	1:30	Cemento
13:00	14:00	1:00	Ruido de fresas
			4 anclajes

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Ordaz, Jorge

AYUDANTE Horacio Rumb

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

YPF.Nq.ChLSN - 1048















