Cliente	YPF	Fecha	13/02/2022 11:29:02
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	CHLSN 1159	Certificación	1.651
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.:

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Escaneado con CamScanner

KOMPASS

FECHA 13 02 2022

PARTE DE OPERACIONES Nº 040882

Equipo Nº.: CH1514 Km.: 125

Móvil: 102 Locación Nº.: 1159

Yacimiento: CH1SN Cliente: YPF

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:00	11:30	3:30	Cementa
11:30	02:30	1:00	Prueba de hermeticidad
			4 anclajes
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Anclajes Nº 1, 2 y 3 No homologados OK

Operador: Ordoñez Jorge

Ayudante: Mayorga Marcelo

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - T

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner